

CT2009高压开关动特性测试仪

附 配 件 清 单



序号	名称	数量	单位	备注
1	测试夹钳	1	包	30mm 测试夹黄绿红各 4、黑 7
				10mm 绝缘测试夹绿 1、红 2、黑 2
				5mm 测试夹绿 1、红 2、黑 2
2	两芯直流线	1	组	红黑线, 直流电源输入或输出用
3	三芯控制线	1	组	绿红黑三色, 控制或倒采样用
4	交流电源线	1	根	220V 10A
5	3m 透明接地线	1	根	仪器接地用
6	工具	1	包	安装用
7	打印纸	5	卷	热敏打印纸(主机内置 1 卷)
8	保险丝	5	颗	主机内置 2 颗
9	万能安装支架	1	付	固定测速传感器用
10	8m 三芯电阻传感器测速线	1	根	连接仪器传感器
11	8m 黄绿红黑组线	1	组	四芯时间断口线
12	黄绿红黑延长管	1	组	延长 8m 线
13	8m 黄绿红黑单芯线	1	组	时间断口线
14	电阻转角传感器: 345 度	1	支	角轴法测速用
15	50mm 电阻直线传感器	1	支	真空开关测速用
16	0.5m 双头黑色线	2	根	真空开关短接动触头用
17	抱箍平移板	1	付	动杆位移抱持平移
18	角轴固定爪片	1	个	用于转轴与电阻转角传感器的固定
19	6m 双头黑色线	1	根	短接 110kV 高压开关的动触头用
20	16m 黄绿红黑单芯线	1	组	时间断口线



21	Ø6、8、10、12 传感器连接件	1	组	转角传感器与转轴连接用
22	直线滑阻固定块	1	块	固定直线传感器